

Vi och vårt hus nr 1

Januari 2015
Brf Stockholmshus nr 37

Kontroll av värmeventiler

Flera boende i Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 har problem med kalla element och att handdukstorken inte blir varm. För att bostadsrättsföreningen ska kunna göra ett samlat byte av trasiga värmeventiler ber vi boende att **snarast, dock senast 23 januari kontrollera och rapportera** funktionerna.

Gör så här:

1. Skruva på handdukstorken fullt, vänta en timme och kontrollera att den är varm – det ska vara samma temperatur som varmvattnet i kranen = ca 47 grader C.
2. Skruva på värmen fullt till samtliga värmeelement, vänta en timme, kontrollera att de är varma.

OBS! man känner en markant värme med handen först vid utetemperaturer på noll grader och kallare - exempelvis ca 34 grader C vid utomhustemperatur runt 0 grader C, om elementet inte fungerar känns det ”iskallt” = 22 grader C.

När kontrollen är klar kan ni skruva av ventilerna igen om ni inte vill ha de öppna.

Rapportera till info@stockholmshus37.se eller felanmälningslådan i nr 4

Lägenhetsnummer ____ (numret som står på dörren, inte det fyrsiffriga)

1. Kalla värmeelement ____ stycken
2. Kall handdukstork ____ stycken
3. Har elektrisk handdukstork ____ stycken

OBS! rapportera även om allt fungerar, antal kalla = 0.

Om något inte fungerar ange i vilket/vilka rum.

Om någon komponent i lägenheten är trasig kommer föreningen att behöva få tillträde till lägenheten. För att underlätta framtida kontakter fyll i:

Namn:

Telefonnummer:

E-postadress:

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar från styrelsen